

ZUBIETA IMPORT

Z.A. SAINT FRÉDÉRIC
64100 Bayonne
Email : stephanie@zubieta-import.com
Tel : +33 (0)5-59-55-20-70
Fax : +33 (0)5-59-55-93-65

Fiche technique

BMW 118 D M SPORT (Ref:O194435)

Véhicules
d'occasion



Cylindrée	2.0 cc
Carburant	DIESEL
PUISSANCE (CV)	150 cv 6 ch (110kw)
CO2	138 g/km
BOÎTES DE VITESSES	AUTOMATIQUE
Portes	5
Carrosserie	BERLINE
KM	4.208km
Immat	02/12/2022

Couleur
GRIS

36.588 € TVAC

OPTIONS

Acces confort - Système d'alarme - Sellerie Alcantara/Tissu - Système d'assistance au maintien de trajectoire - BMW Live Cockpit Professional - Caméra de recul - Climatisation automatique à 2 zones - Commutation auto des feux de route/croisement - Connected package Professional - Avertisseur d'angle mort - Éclairage d'ambiance - Système de Navigation Professionnel - Peinture métallisée - Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement - Roue de secours - Sièges avant réglage lombaire - Sièges avant M Sport - Volant M -

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

accoudoir avant - active guard - aide au stationnement avant et arrière - alerte de survitesse - allumage automatique des feux et détecteur de pluie - avertissement de collision - avertissement de fatigue - banquette arrière 1/3 - 2/3 - ciel de toit noir - climatisation automatique - contrôle de la pression des pneus - démarrage mains libres - direction assistée sport variable - Éclairage led - écrous antivol - encadrement des vitres extérieures en noir - jantes en alliage 17" - kit de réparation de pneus - pack aérodynamique - pack rangement - performance control - phares led à l'avant - projecteurs antibrouillard led - radio dab - régulateur et limiteur de vitesse - sélecteur de mode de conduite - siège conducteur réglable lombaire - sièges avant réglables en hauteur manuellement - sièges sport - start/stop automatique - suspensions sport - système d'avertissement de sortie de voie - tapis de sol - tissu / similicuir - vitres électriques avant et arrière - volant m - volant multifonction

Compte tenu de l'évolution de la réglementation et des normes anti-pollutions, des écarts de taux de CO2 entre ce document et la carte grise peuvent être constatés. Nous ne pourrions être tenu responsable des conséquences financières sur le malus automobile.